## OverDrive Power Supply

#### L P W S T - 3 0 M 2 R P I

#### 【仕様】

駆動方式:定電圧方式

可変方式: 出力電圧・パルス幅可変方式 使用温度: 0 ~ +40℃

使用湿度:20 ~ 70%RH(ただし、結露なきこと)

入力電圧範囲: AC100 ~ 240V 40VA

動作周波数:50/60Hz チャンネル数:2チャンネル

電源出力可変範囲: (電圧 )12 ~ 36V 256階調 (パルス幅)0~990us 10usステップ

出力容量:15W/コネクタ TOTAL30W (MAX)

空冷方式:自然空冷

#### 【機能】

内部制御: スイッチ操作による出力電圧・パルス幅可変 外部制御: パラレル信号制御による出力電圧可変

同期制御:外部トリガ信号による同期制御 異常検知:過電流検知

その他:インターロック

(パルスDutyが5%以上になるトリガ信号を無効化) 内部トリガ信号による非同期出力 (50Hz固定)

#### 【付属品】

電源コード AC100V (2.4m) 1本

コンセント変換プラグ (国内限定)

外部トリガコネクタセット 1セット

外部制御コネクタセット

### 【接続コネクタ配置】

	Pin No.	Signal
	Pin No. ピン番号	信号名
0 U T 1 - 2	1	÷
	2	_

	Pin No.	Signal	
	ピン番号	信号名	
EXT TRIG	1	+12V出力	
	2	外部電源入力5~24V	
	3	CH1 トリガIN	
	4	N C	
	5	CH2 トリガIN	
	6	0 V	



# 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0


# 【使用コネクタ】

		Out Side	Power Supply Side	Manufacturer
0 U T 1 ∼ 2	Connector	S M R - 0 2 V - B	S M P - 0 2 V - B C	ICT
	Contact	B Y M - 0 0 1 T - 0 . 6	B H F - 0 0 1 T - 0 . 8 S S	JST
EXT TRIG	Connector	S M R - 0 6 V - B	S M P - 0 6 V - B C	J S T
	Contact	B Y M - 0 0 1 T - 0 . 6	B H F - 0 0 1 T - 0 . 8 S S	
EXT CONTROL	Connector	S M R - 1 0 V - B	S M P - 1 0 V - B C	IST
	Contact	B Y M - 0 0 1 T - 0 . 6	B H F - 0 0 1 T - 0 . 8 S S	] , , , ,

# HR

EXT TRIGコネクタ

# HAYASHI-REPIC



UNIT:mm

